


Grundstück Eppendorfer Weg 110-114 - Luftbild



Straßenansicht



Straßenansicht 110 +112



Straßenansicht, mit Läden im Souterrain



Straßenansicht, Nr. 114





Straßenraum



öffentl. Bereich vor dem Haus 110/112



öffentl. Bereich vor dem Haus 112/114



Fassadenausschnitt 1.OG




Fassadenausschnitt 1.OG



Fensterbankanschlußblech



Fenstersturz



Einbausituation Balkontür





Bestandsfenster in Nr. 114, 3.OG rechts



Bestandsfenster mit hölz. Leibung




Bestandsfenster mit hölz. Leibung



Bestandsfenster mit Fensterbankblech (außen)




Balkontür Fußpunkt am Balkon



Bestandsfenster in Nr. 110, 2.OG rechts



Balkontür Fußpunkt (innen)



Fenster im 3.OG